



INSTRUCTIE VERSPUITEN

TREOLJE SOLVENT



GRACO AIRLESS GXFF

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
x	x	x	x	x	x



GRACO CLASSIS 390

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
x	x	x	x	x	x



GRACO HVLP

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitdruk
Naald 3	x	x	x	x	x
Turbine		Turbo control		Materiaaltoevoer	
Stand 1		50%		Stand 4	
				60/70%	



TIPS

- Controleer of het spuitpatroon goed is op bijv. een stuk afklappapier of karton.
- Spuit rustig en evenwijdig aan het te behandelen oppervlak; spuitafstand ca. 30 cm.
- Om te bepalen of de juiste laagdikte is aangebracht, is het aan te raden direct na het spuiten een laagdikte meting te doen.



Norway Coatings B.V.

Vaalmuiden 9 1046 BV Amsterdam +31(0)88 450 5400